

Naprawy w kotłowniach gazowych i olejowych

1. **KP ul. Wolska 271 – kocioł De Dietrich Gt 226 – wymiana przewodu gazowego**
2. **KRP Warszaw II ul. Wita Stwosza 31 – kocioł De Dietrich GT 337 – wymiana rury gazowej na odcinku od zaworu do armatury z ok 1.5 m z $\frac{3}{4}$ na 1.**
3. **KP Zielonka ul. Piastowska 17 – kocioł De Dietrich DGT 111 palnik atmosferyczny- wymiana rur palnikowych 6 szt.**
4. **KP Łomianki ul. Warszawska 87 – kocioł Viessmann Vitocrossal 300 – wymiana izolacji w drzwiach kotła i elektrody jonizacyjnej**
5. **KP Wieliszew al. Solidarności 25 kocioł Viessmann Vitodens - chemiczne czyszczenie komory spalania.**
6. **KP Marki ul. Sportowa 5 kocioł Viessmann Vitogas – demontaż i ponowny montaż czopucha do kotła, naprawa skorodowanej obudowy**
7. **KP Góra Kalwaria ul. Stefana Grota Roweckiego 1 – kocioł Schafer żeliwny – wymiana naczynia przeponowego, wymiana elektrody jonizacyjnej (palnik atmosferyczny)**
8. **KPP Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 – kocioł Schafer DNC 270 z palnikiem Weishaupt WG 40 – wymiana elektrody jonizacyjnej**
9. **KP Podkowa Leśna ul. Brwinowska 17a – kocioł kondensacyjny Weishaupt WTC 32 - chemiczne czyszczenie komory spalania**
10. **KPP Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17 – kocioł Radan RD-149 z palnikiem Giersch RG 30 N – wymiana rury palnikowej, regulacja spalania**
11. **KP Wawer ul. Mrówcza 210 – wymiana siłownika Meibes mieszacza CO.**
12. **KP Żąbki ul. Górnośląska 30 – wymiana przełącznika w sterownicy typu 1/0/2.**
13. **KP Halinów ul. Piłsudskiego 39 – wymiana siłownika Viessmann mieszacza CO , wymiana pompy obiegowej CO – odpowiednik UPS 25-60**
14. **KP Karczew ul. Kościelna 57 – wymiana zaworu bezpieczeństwa CO $\frac{3}{4}$ ” ,**

15. **KP Józefów ul. Wyszyńskiego 10 – kocioł Viessmann Vitocrossal 300** – wymiana zaworów bezpieczeństwa CO I CWU
16. **KP Izabelin ul. Tetmajera 3 – kocioł Viessmann Vitodens** - wymiana uszczelki podłączenia kotła do przewodu kominowego,
17. **KP Nadarzyn ul. Warszawska 13 – kocioł Beretta dwufunkcyjny** – wymiana lub naprawa osłony komory spalania.
18. **KRP Warszawa ul. Jagiellońska 49 – kocioł olejowy De Dietrich GT 304** – wymiana czujnika fotooptycznego płomienia (palnik M 32)

Kotłownia wysokotemperaturowa KSP ul. Włochowska 25/33 w Warszawie – kotły Vitomax 1310 x 2, Vitomax 980 palniki Weishaupt RGL automatyka Sterowniki WFM 100 :

- a. dostawa i wymiana elektronicznych wskaźników temperatury z programami alarmowymi (9szt.)
- b. wstawienie konwertera transmisji danych – 1 szt.
- c. zaprojektowanie schematu zmian w sterownicy palnika - uzyskanie współdziałania z kontrolą temperatury spalin oraz temperatury na zasilaniu i powrocie.
- d. kontrola połączeń i algorytmów pracy palnika we współpracy ze zmianami w szafie sterowniczej
- e. przeniesienie transmisji wyjściowych sygnałów alarmowych z szaf sterowniczych palników i sterowników WFM 100 do zewnętrznej sygnalizacji stanów alarmowych(bypass sterownika Honeywell Excel 5000 i komputera PC).

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Komendy Stołecznej Policji
Marek MAŁECKI