

dot. przeglądów oraz modernizacji klap dymowych w obiektach Komendy Stołecznej Policji.

W niżej wymienionych obiektach Komendy Stołecznej Policji znajdują się klapy dymowe:

1. – KRP VII

KP ul. Umińskiego

KP ul. Plutonowych (Rembertów)

2. – KPP Pruszków

KP ul. Popiełuszki (Piastów)

3. – KPP Warszawa Zachód

KP ul. Jana Pawła II (Błonie)

4. – KRP V ul. Żeromskiego

KP ul. Broniewskiego

5. – KRP II

KP ul. Janowskiego

6. – KPP Piaseczno

7. – KRP VI

8. - OPP Warszawa

9. – Budynki hotelowe Warszawa, ul. Jagiellońska 49 A i B

W obiektach:

1. – KPP Warszawa Zachód

2. – KPP Pruszków

KP Piastów

I N S P E K T O R
Ochrony Przeciwpożarowej
Wydziału Inwestycji i Remontów KSP
Tomasz TKACZYK
upr. nr SIOP/WI/2013/7/21

PRZEGLĄD SYSTEMU ODDYMIANIA

1. – Optyczna kontrola urządzeń systemu oddymiania
2. – Alarmowe otwarcie klap dymowych
3. – Ręczne otwarcie klap dymowych
4. – Sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć
5. – Sprawdzenie działania wentylatorów oddymiających
6. – Sprawdzenie stanu akumulatorów

Zakres wyżej wymienionych prac realizowanych przez Wykonawcę powinien być każdorazowo potwierdzany wpisem do książki kontroli urządzenia


INSPEKTOR
Ochrony Przeciwpożarowej
Wydziału Inwestycji i Remontów KSP
Tomasz TKACZYK
upr. nr SIO/7/WI/2013/7/21