



FOT. NR 1. ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA - FRAGMENT 1/2





FOT. NR 2. ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA - FRAGMENT 2/2





FOT. NR 3. ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA - FRAGMENT 1/2





FOT. NR 4. ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA - FRAGMENT 2/2





FOT. NR 5. ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA - FRAGMENT 1/2





FOT. NR 6. ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA - FRAGMENT 2/2





FOT. NR 7. ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA - FRAGMENT 1/2





FOT. NR 8. ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA - FRAGMENT 2/2





FOT. NR 9. WIDOK WEJŚCIA DO KOTŁOWNI  
/DRZWI PRZEZNACZONE DO WYMIANY/



FOT. NR 10. WIDOK ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM  
PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI





FOT. NR 11. WIDOK ZADASZENIA NA ELEWACJI POŁ-WSCH.  
PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI



FOT. NR 12. WIDOK NIECZYNNEGO ELEMENTU INST. WENTYLACJI  
PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI





FOT. NR 13. WIDOK POŁACI DACHOWEJ STROPODACHU PEŁNEGO



FOT. NR 14. WIDOK POŁACI DACHOWEJ STROPODACHU PEŁNEGO





FOT. NR 15. WIDOK POŁACI DACHOWEJ STROPODACHU WENTYLOWANEGO – CZĘŚĆ I





FOT. NR 16. WIDOK POŁACI DACHOWEJ STROPODACHU WENTYLOWANEGO – CZĘŚĆ II





FOT. NR 17. WIDOK POŁACI DACHOWEJ STROPODACHU WENTYLOWANEGO – CZĘŚĆ III