

W skład remontu 2 szt. pomp CLM 150-278 22 kW zamontowanych w kotłowni wysokotemperaturowej w obiekcie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie przy ul. Puławskiej 44 E wchodzi:

1. Uszczelnienie mechaniczne CLM 150/200/210 BUBE – 2 szt.
2. Łożyska toczne silnika 2 kpl.
3. Tuleja osłonowa wału pompy 2 szt.